

A	BN-05-BLH	B	25.09.2014	H
J	AUTOUTILITARA N3	I	25.09.2014	I.1 25.09.2014
D.1	MAN	F.1	19000	G 8136
D.2	L.2007.46.001 06X04A87AA	P.1	12419	P.2 353
D.3	TGX	P.3	MOTORINA	Q
E	WMA06XZZ4FP057247	R	ALB	
K	e4*2007/46*0229*16	S.1	2	S.2
C.2	C.2.1 BCVO LOGISTICS SRL	(X)	K319653	(Z)SRPCIV Bistrita Nasaud
C.2.2		Observatii		
C.2.3	Cart. VIISOARA Nr.221 BLDN17 Ap.1 mun BISTRITA Jud. BISTRITA NASAUD	NOT VALID FOR SALE OR REGISTRATION ABROAD. PROPRIETAR-EASTERN EUROPEAN SERVICES BVBA BELGIA.		
C.3	C.3.1			
C.3.2				
C.3.3				
		<input checked="" type="checkbox"/> C2-C1		
		<input type="checkbox"/> C3-C1		
Numărul certificatului: B00163442N		Numărul certificatului: B00163442N		

ANEXA
LA CERTIFICATUL DE INMATRICULARE

NR. B00163442N
BN-05-BLH

INSPECTII TEHNICE PERIODICE

Date utilizare inspectii tehnice	Data și numărul insp.registr.	Semnifica și stampila
25.09.2015		DRPCIV NOU
	21 07 2016	BNO11 E86PH
	29 07 17	B4.000. G04HH



REGISTRUL
AUTO
ROMÂN

CERTIFICAT DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ (ROADWORTHINESS CERTIFICATE)

- (1) numărul de identificare al vehiculului (VIN number) **WMA06XZZ4FP057247**
- (2) numărul de înmatriculare al vehiculului și simbolul statului de înmatriculare (registration plate number of the vehicle and country symbol of the State of registration) **BN05BLH / RO**
- (3) locul și data inspecției (place and date of the test) **BRAȘOV / BV / 29.07.2016**
- (4) indicația contorului kilometric la data efectuării inspecției, dacă este disponibilă (odometer reading at the time of the test, if available) **285448**
- (5) clasa vehiculului, dacă este disponibilă (vehicle class, if available) **Clasa 2**
- (6) defecte identificate și categoria aferentă (identified defects and their category)

Cod
(item)


Denumire defect (identified defect)

Categorie
(category)

- (7) evaluarea globală a vehiculului (overall assessment of the vehicle) **Bun tehnic**
- (8) data următoarei inspecții tehnice periodice (date of next periodical test): conform Anexei la Certificatul de înmatriculare (see the Annex to the Registration Certificate)

(9) stația de inspecție tehnică periodică (name of the inspection organisation) **SC AGROPOP SERVICE SRL**

semnătura și ștampila inspectorului responsabil de inspecție (signature and stamp of the inspector responsible for the test)



- (10) alte informații (other informations)
poziția în baza națională de date cu inspecții tehnice periodice (entry in the national data basis regarding the periodic technical inspections) **BV060GRYHH / BE146792**

A se păstra la bordul autovehiculului

Schimbarea numărului de înmatriculare prevăzut la pct. 2 impune înlocuirea certificatului (inclusiv în cazul în care certificatul a fost eliberat pentru un vehicul care nu era încă înmatriculat în România la data respectivă și din acest motiv numărul de înmatriculare nu a fost menționat în certificat)